



Spindelmutter (A1)
zylindrisch mit Passfedernut



Spindelmutter (A2)
mit Flansch (abgeflacht)

Spindelmutter-Ausführungen

Maße (Bauform zylindrisch)

Form: A1 zylindrisch	Typ	D g6	L1	L2	a	b	t	
	PWG 10 x..-A1	27	35	15	3	12	1,8	
	PWG 12 x..-A1	35	45,5	17	4	14	2,5	
	PWG 16 x..-A1	38	49	19	4	16	2,5	
	PWG 20 x..-A1	49	62	25	5	20	3	
	PWG 25 x..-A1	54	69,5	27,5	6	22	3,5	
	PWG 32 x..-A1	70	87	35	8	30	4	
	PWG 44 x..-A1	100	122	50	12	40	5	
	PWG 63 x..-A1	130	160					
	PWG 73 x..-A1	155	190			auf Anfrage		
	PWG 100 x..-A1	185	190			auf Anfrage		

alle Maße in mm

Maße (Bauform mit abgeflachtem Flansch)

Form: A2 Flansch abgeflacht	Typ	D1 g6	D2	D3	D4	L1	L2	L3	L4	N	W
	PWG 10 x..-A2	26	39	32,5	3,4	35	6	5	29	6	45°
	PWG 12 x..-A2	33	49	41	4,5	45,5	8	7	36	6	45°
	PWG 16 x..-A2	37	56	47	5,5	49	9	8,5	42	6	45°
	PWG 20 x..-A2	48	72	60	6,6	62	11	9,5	52	6	45°
	PWG 25 x..-A2	54	78	66	6,6	69,5	12	10	60	6	45°
	PWG 32 x..-A2	70	100	85	9	87	15	12	75	6	45°
	PWG 44 x..-A2	100	136	118	11	122	20	16	110	8	30°
	PWG 63 x..-A2	127	172	150	13,5	155	27	22	135	10	22,5°
	PWG 73 x..-A2	155	auf Anfrage			160	auf Anfrage				
	PWG 100 x..-A2	185	240	210	17,5	190	30	25	187	14	15°

alle Maße in mm